

REGISTRO DE ENTRADA	
Ref:09/872907.9/26	Fecha:09/04/2026 10:17
Destino: Registro de Consejería de Educación, Ciencia y Universidades (General Diaz Porlier)	

D. IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
D.G de Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de Madrid
C/ Santa Hortensia, nº 30
28002 Madrid

ASUNTO: DEFICIENCIAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DOÑA AIDA SAN MILLÁN MARTIN, con DNI [REDACTED], en calidad de Secretaria General de la **FEDERACIÓN DE EDUCACIÓN DE COMISIONES OBRERAS** de Madrid, con **CIF G78427002** conforme tengo debidamente acreditado, y con domicilio a efectos de notificaciones en la Federación de Enseñanza de CCOO C/Lope de Vega 38, 4ª planta. 28014. Madrid.

EXPONE:

PRIMERO. – Se han detectado diferentes deficiencias en centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid. Dichas deficiencias alteran gravemente el desarrollo de las actividades lectivas y en algún caso, ponen en peligro la integridad de nuestros alumnos y profesores.

SEGUNDO. – Se les adjunta listado de los centros en los que se han detectado deficiencias graves.

DAT-NORTE

- **IES MARQUÉS DE SANTILLANA- COLMENAR VIEJO:** En el centro se desprendió parte del techo, quedando al descubierto una superficie con amianto, lo que supone un riesgo grave para la salud de toda la comunidad educativa. En este momento la situación permanece exactamente igual, sin intervención alguna, pese a tratarse de un material tóxico y prohibido cuya exposición está expresamente regulada por la normativa de seguridad y salud laboral.
- **IES HÉROES DEL 2 DE MAYO- COLMENAR VIEJO:** En la zona exterior de acceso al aparcamiento se ha retirado uno de los techos que permanecía apuntalado debido al riesgo de derrumbe. A pesar de la retirada, la zona no ha sido reparada.
- **IES La Cabrera:** lleva con un proyecto de ampliación desde 2024. A día de hoy no han comenzado las obras.
- **IES Cortes de Cádiz:** Los alumnos continúan en barracones y no se ha hecho la ampliación del centro que estaba programada. Es un centro con una capacidad de poco más de trescientos alumnos y ahora hay cerca de 900 escolarizados.

DAT-ESTE

- **IES ISIDRA DE GUZMÁN-ALCALÁ DE HENARES:** El centro, preferente para alumnado con discapacidad motórica, no dispone de las adaptaciones necesarias en el edificio

principal, lo que impide el acceso y uso de espacios básicos por parte de este alumnado. Se encuentran pendientes de ejecución obras de accesibilidad que incluyen la instalación de rampas, barandillas, un ascensor y una pasarela que conecte los dos edificios.

- **CPEE PABLO PICASSO-ALCALÁ DE HENARES:** El centro presenta dos de los tres ascensores fuera de servicio. Esta situación dificulta gravemente la movilidad del alumnado y del personal con discapacidad o lesiones.
- **IES ALONSO DE AVELLANEDA-ALCALÁ DE HENARES:** El centro presenta una grieta de gran magnitud en uno de los edificios, que se extiende desde el alero del tejado hasta la base, motivo por el cual se ha acordonado la zona ante el riesgo de caída de cascotes. Asimismo, se ha detectado otra grieta en el gimnasio, sin que se haya acometido actuación alguna hasta la fecha.
- **IES EDUARDO CAPA-ARGANDA DEL REY:** El aparcamiento del centro permanece clausurado. El centro carece de conexión a internet y de material informático básico, como proyectores y pizarras digitales, así como de sillas y mesas suficientes para el alumnado y el profesorado.
- **IES PUERTO DE COSLADA-COSLADA:** no consta información sobre ningún proceso de licitación ni avance administrativo que permita su ejecución, sin noticias ni actuaciones que den respuesta a una demanda largamente sostenida por el vecindario y la comunidad educativa.
- **CEIP PABLO NERUDA- COSLADA:** El centro mantiene pendientes diversas actuaciones de accesibilidad y mejora, entre ellas la eliminación de escaleras y vallas, la construcción de rampas de acceso para Infantil y la reparación o sustitución del techado exterior que conecta las zonas de Infantil, Primaria y el acceso a las pistas, actualmente en pésimas condiciones. El centro sigue sin tener la pérgola prevista para el patio de Infantil.
- **CEIPSO SALVADOR DE MADARIAGA- DAGANZO DE ARRIBA:** Permanece pendiente la reparación del patio de Infantil, actuación necesaria para garantizar la seguridad y adecuación del espacio de recreo del alumnado.
- **CEIPSO LA LUNA- RIVAS-VACIAMADRID:** A pesar de las obras realizadas, los espacios comunes continúan siendo insuficientes para el volumen actual de alumnado. La licitación para finalizar la construcción del gimnasio data de mayo de 2024, pero en la actualidad sigue sin terminarse.
- **CEIP HISPANIDAD-RIVAS-VACIAMADRID:** Las obras siguen sin terminarse por lo que se desconoce si estarán finalizadas para iniciar el curso 2026-27 con normalidad.
- **NUEVO IES DE RIVAS-VACIAMADRID:** Se desconoce si estará operativo de cara a iniciar el curso 2026-27 con normalidad.
- **IES JUAN BAUTISTA MONEGRO- TORREJÓN DE ARDOZ:** El gimnasio ya está terminado, pero continúa inoperativo por la falta de licitación para su uso, lo que mantiene sin resolver una necesidad básica del centro y pone de manifiesto la falta de planificación y coordinación administrativa.

- **CEIP PINOCHO-TORREJÓN DE ARDOZ:** El gimnasio sigue sin terminarse. La mayor parte del patio permanece inutilizada debido a la ejecución de las obras, lo que obliga al alumnado a concentrarse en un espacio reducido durante los recreos, incrementándose el riesgo de accidentes.

DAT-SUR

- **CEIP VICENTE ALEIXANDRE-ALCORCÓN:** Es necesaria la reparación del techo del aula que resultó afectada por las goteras ya subsanadas. Aunque el origen de las filtraciones ha sido corregido, las humedades y desperfectos en el techo persisten.
- **CEIP SAN JOSÉ DE VALDERAS-ALCORCÓN:** El centro precisa la reparación de las goteras y humedades que afectan a los edificios de 1.º y 2.º de Educación Primaria, así como al edificio de Infantil.
- **CEPA ALFAR-ALCORCÓN:** El centro requiere una intervención en el tejado debido a su deterioro.
- **IES TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA-ARROYOMOLINOS:** Sigue sin construirse el centro y los alumnos se encuentran ubicados en aulas modulares en el IES Gonzalo Chacón.
- **CEIP IVONNE BLAKE-FUENLABRADA:** El aula de Primaria y el aula para la escolarización de alumnado con TEA, aún no están finalizadas.
- **CEIP MIGUEL DE CERVANTES- FUENLABRADA:** Las pistas polideportivas del centro se encuentran en un estado de deterioro tan grave que impide su uso adecuado.
- **IES ELISA SORIANO FISHERS: GETAFE:** Siguen sin finalizar las obras.
- **IES SATAFI-GETAFE:** El alumnado de Bachillerato continúa ubicado en aulas prefabricadas desde hace varios cursos.
- **CEE RAMÓN Y CAJAL-GETAFE:** Se ha descartado la instalación de un nuevo tanque de hidroterapia por falta de espacio disponible, a pesar de que su incorporación resulta necesaria para el adecuado desarrollo de las actividades terapéuticas del alumnado.
- **CEIP JULIO CORTÁZAR-GETAFE:** El centro tiene dos aulas prefabricadas en mal estado, con filtraciones y deficiencias estructurales, en las que se encuentra alojado el alumnado de 6.º de Educación Primaria. El centro tiene falta de espacio.
- **CEIP GABRIELA MORREALE- LEGANÉS:** Continúan en construcción las dos nuevas aulas de Educación Infantil, varias aulas de Primaria, dos espacios destinados a desdobles y apoyo, así como una pista deportiva.
- **CEIP ARQUITECTO PERIDIS-LEGANÉS:** es necesario reparar las grietas, desniveles y agujeros existentes en el patio, que suponen un riesgo para la seguridad del alumnado durante los recreos, las clases de Educación Física o las actividades y celebraciones que se desarrollan en el exterior.
- **CEIP PIO BAROJA-LEGANÉS:** El centro requiere una reforma integral de los baños de la planta baja.

- **CEIP JULIÁN BESTEIRO-MÓSTOLES:** El centro tiene pendiente la instalación de un ascensor.
- **CEIP BLAS DE OTERO-MÓSTOLES:** El centro presenta grietas de gran tamaño en distintas zonas del edificio que requieren reparación urgente. Además, la falta de pintura y mantenimiento en dichas áreas está generando problemas de salubridad y deterioro general del entorno educativo.
- **CEIP ANTONIO HERNÁNDEZ-MÓSTOLES:** Siguen sin terminarse las obras de reforma del patio, para la mejora de las condiciones de uso y seguridad del espacio exterior del centro.
- **IES DE CAPACITACIÓN AGRARIA-VILLAVICIOSA DE ODÓN:** En el IES de Capacitación Agraria están pendientes de comenzar las obras para el cambio del tejado de dos naves.

DAT-CAPITAL

- **CEIP MARGARET THATCHER-BARAJAS:** El centro sigue en obras. Los alumnos tienen que convivir con polvo y ruidos. Se necesita agilizar la evolución de la obra.
- **CEIP LOPE DE VEGA- CARABANCHEL-** No se ha construido el gimnasio ni techado el patio.
- **CEIP JOAQUÍN TURINA-CIUDAD LINEAL:** Sigue sin haberse retirado la tarima que obstaculiza una salida de emergencia, lo que supone un riesgo grave en materia de seguridad. Tampoco se ha acometido la sustitución de la cocina, afectada anteriormente por una fuga de gas.
- **CEIP SAN JUAN BOSCO-CIUDAD LINEAL:** Permanece pendiente la reparación de los azulejos en uno de los pasillos y la sustitución del suelo de un aula, deterioros que afectan a la seguridad y salubridad de los espacios escolares.
- **CEIP DIONISIO RIDRUEJO-HORTALEZA:** Sigue sin comedor escolar.
- **CEIPSO ADOLFO SUÁREZ-HORTALEZA:** El centro sigue presentando graves problemas de humedades y filtraciones en techos de la planta baja y la primera planta, lo que ha provocado que varios espacios permanezcan inhabilitados.
- **CEIP GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA-LA LATINA:** El centro requiere una ampliación urgente del patio y de las aulas, ya que los espacios actuales no cumplen los requisitos mínimos establecidos.
- **CEIP ESCUELAS BOSQUE-MONCLOA ARAVACA:** El centro requiere una reforma estructural del gimnasio. resulta necesaria una intervención integral y definitiva que solucione el problema estructural.
- **CEIP CALVO SOTELO-RETIRO:** Finalización de la reparación de las grietas del suelo del patio. Es necesario pintar interior del edificio.
- **CEIP CIUDAD PEGASO- SAN BLAS:** Se ha iniciado la redacción del proyecto de obras necesarias para la mejora y reparación de las instalaciones, destinado a subsanar las grietas existentes y a la retirada del amianto de la cubierta del centro. Esta actuación incluye, asimismo, la reparación de las goteras detectadas, con el objetivo de resolver de forma definitiva las deficiencias estructurales del edificio.

- **EEII LA PLAZUELA-TETUÁN:** La Inspección Técnica del Edificio (ITE) del centro ha resultado desfavorable debido a las numerosas deficiencias en la fachada, entre ellas grietas, humedades, desprendimiento de pintura y tejas desplazadas. No se ha iniciado ninguna actuación para su reparación, ni existe previsión de inicio de las obras, a pesar del riesgo que supone el deterioro estructural para la comunidad educativa.
- **CEIP JAIME VERA-TETUÁN:** En la fachada del centro se han detectado ladrillos con riesgo de desprendimiento, lo que supone un peligro para la seguridad del alumnado y del personal.
- **IES ADA BYRON-USERA:** Centro pendiente de construcción.
- **IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN-USERA:** Ascensor sin colocar.
- **EEII ZOFIO-USERA:** La Inspección Técnica del Edificio (ITE) ha resultado desfavorable debido a deficiencias detectadas en fachadas, azoteas, cubiertas, fontanería y saneamiento. No se han acometido las obras necesarias.
- **EEII SAN FERMÍN-USERA:** En la parte exterior del centro, la valla perimetral presenta un avanzado estado de oxidación, lo que compromete su seguridad y deteriora la imagen del recinto escolar.
- **NUEVO IES ENSANCHE DE VALLECAS:** A pesar de haberse licitado en junio de 2024 la construcción del nuevo centro de Educación Secundaria, las obras aún no han comenzado.
- **CEIPSO LOYOLA DE PALACIO-VILLA DE VALLECAS:** Déficit de infraestructuras y necesidad urgente de ampliar las instalaciones para garantizar unas condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje.
- **CEIP DÁMASO ALONSO-VILLVERDE:** Necesidad urgente de ampliar espacios.

DAT-OESTE

- **CEIP VÍA ROMANA-CERCEDILLA:** En la zona de Educación Infantil es necesario sustituir o reparar las puertas y ventanas de hierro, que presentan un estado muy deteriorado por su antigüedad. Asimismo, resulta preciso renovar la tarima del aula.
- **IES LA DEHESILLA-CERCEDILLA:** Es necesario reacondicionar la pista deportiva y dotarla de una cubierta que permita su uso en condiciones adecuadas durante todo el año. Un árbol ha levantado las escaleras de acceso al patio, generando un socavón por el que se filtra el agua y provoca la inundación de un aula. Además, la rampa lateral se está separando del edificio y presenta grietas de considerable gravedad. El tejado del polideportivo carece de varias tejas, lo que ocasiona filtraciones y goteras en el interior. Necesita reparaciones urgentes de muros, barandillas, tejado, alambradas y grietas.
- **CEIP VIRGEN DE LA PAZ- COLLADO MEDIANO:** El proyecto de cubierta para el patio y las pistas no llegó a ejecutarse. Durante los meses de calor resulta imposible utilizar el patio ni desarrollar actividades docentes en esa zona. Asimismo, es necesario acometer la reforma de los baños situados en el patio, ya que no estaban adaptados a la etapa de Infantil.
- **CEIP MARIANO BENLLIURE-COLLADO VILLALBA:** Se trata de un centro muy antiguo. El edificio de 4º a 6º tiene 49 años, el de 0 años a 3º tiene 45 años y el comedor 40 años. Presenta ventanas que no aíslan de la temperatura exterior, calderas muy viejas con

mal funcionamiento, pistas deportivas en mal estado, iluminación poco eficiente y tuberías muy viejas. No se ha iniciado ninguna obra.

- **CEIP ROSA CHACEL-COLLADO VILLALBA:** El centro, de construcción antigua (entre 45 y 50 años), requiere diversas actuaciones de mejora, especialmente la sustitución de las ventanas y la mejora del aislamiento térmico y acústico de todo el edificio.
- **CEIP EL ENEBRAL- COLLADO VILLALBA:** Una de las pistas deportivas fue presupuestada y aprobada hace entre siete y ocho años, pero nunca llegó a ejecutarse. Tras el paso de la borrasca Filomena, los tejadillos dañados aún no han sido repuestos. Además, los baños del alumnado presentan un olor persistente e insoportable, lo que evidencia la necesidad de una intervención urgente.
- **IES MARÍA GUERRERO-COLLADO VILLALBA:** Realización urgente de las obras de ampliación del centro.
- **CEIP SIERRA DE GUADARRAMA:** Es necesario reformar o sustituir la puerta principal de acceso al centro y acondicionar la zona de arboleda situada en el perímetro del colegio y del patio. El Ayuntamiento dispone del presupuesto para estas actuaciones, pero aún no las ha ejecutado. Asimismo, se precisa la insonorización del aula de música y del comedor, así como la instalación de un sistema de climatización adecuado en ambos espacios.
- **CEIP VILLA DE GUADARRAMA:** La escalera principal del centro presenta un notable deterioro y múltiples grietas, lo que supone un riesgo para la seguridad del alumnado y del profesorado que la utiliza a diario. Resulta necesario su refuerzo estructural o sustitución inmediata.
- **IES GUADARRAMA-GUADARRAMA:** Necesidad urgente de ampliación del centro.
- **IES FRANCISCO AYALA- HOYO DE MANZANARES:** El centro ha solicitado la instalación de unas escaleras que faciliten el acceso al huerto escolar.
- **CEIP SAN PIO-MAJADAHONDA:** Siendo un centro con Educación Especial y de prioridad para alumnado con Discapacidad motora, las barreras arquitectónicas del Pabellón B impiden la accesibilidad y limita la igualdad de oportunidades de este tipo de alumnado. Carece de ascensor y de itinerarios accesibles, impidiendo la autonomía de alumnos con movilidad reducida.

SE SOLICITA:

- Reparación inmediata de las deficiencias señalados que sean competencia de la Comunidad de Madrid.
- Se exija a los Ayuntamientos que tengan competencia, la reparación de desperfectos en los centros docentes.
- Comunicación a nuestro sindicato de las diferentes intervenciones que se van a realizar en cada uno de los casos enumerados en el apartado SEGUNDO.

Madrid, 6 de abril de 2026

Fdo.: Aida San Millán Martín
Secretaria General

Federación de Educación de Comisiones Obreras de Madrid