



CCOO Educación Madrid denuncia las graves deficiencias estructurales y de salubridad del EOEP y EAT de Parla

- El sindicato alerta de grietas estructurales, temperaturas por debajo del mínimo legal, presencia de murciélagos y posible amianto en las instalaciones de la calle Pintor Rosales

Madrid, 10 de febrero de 2026.

La Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CCOO Madrid denuncia la situación de grave deterioro, insalubridad y riesgo para la salud laboral que sufre el personal del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) y del Equipo de Atención Temprana (EAT) de Parla, ubicados en un edificio de la calle Pintor Rosales.

Representantes sindicales han visitado el centro y constatado deficiencias de extrema gravedad que ponen en riesgo tanto la seguridad del edificio como la salud de las personas que trabajan y acuden al mismo.

Riesgo estructural grave: grietas que dividen estancias completas

Las instalaciones presentan importantes **grietas estructurales que recorren varios pisos del edificio**, llegando a dividir estancias completas. Estas fisuras han provocado goteras, humedades persistentes y la aparición de formaciones similares a stalactitas en zonas de trabajo, evidenciando un deterioro que compromete seriamente la seguridad del inmueble.

Temperaturas de 15°C: incumplimiento de la normativa laboral

La climatización es completamente deficitaria, con **temperaturas registradas de hasta 15°C**, muy por debajo del mínimo legal establecido para el desarrollo de la actividad laboral. Ventanas y puertas antiguas, grietas abiertas al exterior y la ausencia total de aislamiento obligan a la plantilla a trabajar en condiciones claramente perjudiciales para su salud.

Riesgos sanitarios evidentes: murciélagos y agua no potable

CCOO Educación Madrid ha documentado **la entrada de murciélagos en el interior del edificio**, con presencia de excrementos en las estancias de trabajo, lo que supone un riesgo sanitario evidente.

Secretaría de Comunicación
Calle Lope de Vega, 38, 4 Planta.
28014 Madrid.

<https://feccoo-madrid.org>

educacionccoomadrid@fe.ccoo.es





Además, el agua corriente de los baños no es apta para el consumo, presentando en ocasiones una coloración oscura que hace sospechar la posible presencia de plomo en las tuberías.

Apagones recurrentes y posible amianto sin evaluar

La visita sindical constató **fallos recurrentes en el suministro eléctrico**, con apagones parciales que afectan al funcionamiento de la calefacción, los equipos informáticos y la conexión a internet, paralizando en numerosas ocasiones el trabajo diario.

A todo ello se suma la **possible presencia de uralita en la cubierta del edificio**, sin que se hayan realizado las actuaciones necesarias para su retirada ni una evaluación adecuada de los riesgos, incumpliendo gravemente la normativa de prevención de riesgos laborales.

Más de un año de parálisis administrativa

La Federación de Educación de CCOO Madrid recuerda que existe un plan de rehabilitación integral del edificio planteado desde hace más de un año, **aplazado de manera sistemática** sin ofrecer alternativas dignas ni seguras a la plantilla. A día de hoy, la administración no ha comunicado ninguna fecha de inicio ni actuaciones concretas para solucionar las deficiencias.

CCOO exige intervención inmediata

Por todo ello, CCOO Educación exige a la Dirección de Área Territorial Madrid Sur y a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades:

- **Intervención inmediata** ante la situación de riesgo actual
- **Planificación urgente** de la rehabilitación integral del edificio con calendario definido
- **Garantía de un espacio de trabajo digno, seguro y saludable** mientras se ejecutan las obras, tanto para la plantilla del EOEP y EAT como para las familias usuarias y el resto de servicios que comparten el inmueble

El sindicato no descarta nuevas acciones sindicales y legales si esta situación, que vulnera de forma flagrante la normativa de seguridad y salud laboral, continúa siendo ignorada por las administraciones responsables.

Secretaría de Comunicación
Calle Lope de Vega, 38, 4 Planta.
28014 Madrid.

<https://feccoo-madrid.org>

educacionccoomadrid@fe.ccoo.es



Nota de prensa



Contacto para más información:

Raúl Fernández

Secretario de la zona sur de la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CCOO Madrid

Teléfono: 629 02 16 95

Email: rfernandezf@fe.ccoo.es

Secretaría de Comunicación
Calle Lope de Vega, 38, 4 Planta.
28014 Madrid.

<https://feccoo-madrid.org>

educacionccoomadrid@fe.ccoo.es

